

Сасовской межрайонной прокуратурой в 2016 году, в рамках проверочных мероприятий по контролю технического состояния и готовности объектов ТЭК и ЖКХ к эксплуатации в осенне-зимний период, совместно с сотрудником Сасовского межрайонного Отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области были проверены котельные и тепловые пункты, осуществляющие выработку тепловой энергии, эксплуатируемые ООО «Сасовские тепловые сети», ООО «Теплоэнергетик», ГБУ РО «Сасовская ЦРБ».

По результатам проверочных мероприятий, в деятельности указанных организаций при эксплуатации котельных и тепловых пунктов были выявлены нарушения Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390.

Так, в нарушение требований Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», на ЦТП, эксплуатируемых ООО «Сасовские тепловые сети» выявлены следующие нарушения: осуществлялась эксплуатация воздушных линий электропередач (в том числе временных и проложенных кабелей) над горячими веществами, материалами и изделиями, чем нарушен п. 41 ППР в РФ; на ЦТП-45, ЦТП-46, ЦТП-47, ЦТП-20 эксплуатировались светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников в подсобном помещении, чем нарушен п. 42в ППР в РФ; на ЦТП-45, 20, 46, 47, 48, 49,» ЦТП «Строителей», не обеспечивалось исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, чем нарушен п. 43 ППР в РФ; на всех ЦТП, в нарушение п.61 ППР в РФ, п. 4 Норм пожарной безопасности 110-03, не обеспечено наличие автоматической пожарной сигнализации; на всех ЦТП, в нарушение п. 475, п. 478 ППР в РФ отсутствовали порядковые номера на огнетушителях, а также журнал огнетушителей, в котором ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей. Кроме того, на момент проверки, на ЦТП -48, в нарушении п. 42е ППР в РФ, без присмотра был оставлен включенный в электрическую сеть электрический чайник.

Аналогичные нарушения выявлены при эксплуатации котельных ООО «Теплоэнергетик» и ГБУ РО «Сасовская ЦРБ».

По результатам проверочных мероприятий межрайонной прокуратурой 18.11.2016 в адрес руководителей указанных организаций внесены представления, которые рассмотрены, нарушения устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина